

ドライバソフトウェアのインストール

パソコンと SilhouetteCAMEO を接続する前に必ずドライバのインストールを実行して下さい。
必ず管理者権限のあるメンバーとしてログオンしてください。

対応 OS

Windows XP / Vista /7(32bit&64bit)/8(32bit&64bit)

Windows 8 の場合


1. ドライバをデスクトップ上にダウンロードします。

ダウンロードしたファイルは圧縮されています。解凍するためダウンロードしたファイルを右クリックします。
メニューから”すべて展開“を選択し[展開]ボタンを押して展開します。
展開が終了するとフォルダーが表示されます。



2. 32bitOS の場合は[Windows_32Bit_japanese]、64bitOS の場合は[Windows_64Bit_japanese]フォルダーを開きます。

フォルダー内にある[GDSETUP]アイコンをダブルクリックします。
(64BitOS の場合は[GDSETUP64]アイコンをダブルクリックします)



3. セットアップ画面の指示に従って操作を続けます。

※途中、機種名選択表示が出た場合は”Silhouette CAMEO”を選択ください。

以下の画面が表示された場合、インストールの完了です。

※ パソコンの再起動を促す画面が表示された場合は、パソコンを再起動してください。

パソコンと Silhouette CAMEO を USB ケーブルで接続し、Silhouette CAMEO の POWER スイッチを押して電源を入れてください。

